EL PRESENTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYE COMO COPIA NO CONTROLADA Y TIENE UNA VIGENCIA DE 2 AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SU APROBACIÓN
EL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA PROCESA LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZA LAS EDICIONES VIGENTES DEL MISMO

ELABORADO POR:	CNSP Blgo. Omar Cáceres Rey	
REVISADO POR:	CNSP Blga. Angela María Lluque Aquino	
APROBADO POR:	CNSP Dr. Luis Alberto Fuentes Tafur RD 009-2007-DG-CNSP/INS	FECHA: 2007-06-21

Nota: Instalar la balanza en un lugar libre de vibraciones, flujo de aire y lejos de la radiación solar, siguiendo las instrucciones de instalación del manual de usuario.

1. Nivelar la balanza verificando que la burbuja de nivel (1) esté al centro.
2. Conectar el equipo a un tomacorriente estándar de 220 V.
3. Presionar una sola vez la tecla de encendido/apagado **ON/OFF** (2) para prender el equipo.
4. Esperar que el equipo haga las verificaciones de calibración automática esto dura aproximadamente 20 segundos, durante ese tiempo no tocar el equipo.
5. Presionar la tecla **MODE** (3) para seleccionar la unidad de pesaje; así por ejemplo se puede escoger entre gramos (g), miligramos (mg), modo de conteo (pcs), modo porcentaje (%), onzas (oz) y caráto métrico (ct).
6. Abrir la puerta lateral de la balanza (4), deslizando suavemente de izquierda a derecha el brazo controlador de abertura de la puerta (5).
7. Colocar sobre el plato de pesaje (6) el papel o recipiente para pesar que la muestra.
8. Cerrar la puerta de la balanza deslizando suavemente de derecha a izquierda el brazo controlador de abertura de la puerta (5).
9. Presionar la tecla **RE-ZERO** (7) para llevar a cero (tarar) el equipo.
10. Repetir el paso 6.
11. Agregar poco a poco la muestra a ser pesada sobre el papel o recipiente, utilizando una espátula apropiada.

    Nota: Evitar en lo posible derramar la muestra fuera del papel o soporte colocado sobre el plato de pesaje.
12. Cerrar la puerta lateral de la balanza (4) y verificar que el **indicador de estabilización** (**O**) ubicado al lado derecho de la pantalla alfanumérica, deje de parpadear.
13. Repetir los pasos 6 y 11 hasta alcanzar el peso requerido.
14. Si se excediera el peso que se requiere, abrir la puerta de la balanza y retirar el papel o recipiente con la muestra, sacar el exceso de muestra y volver a poner todo nuevamente dentro de la balanza para verificar el peso.

    Nota: No corregir el exceso de peso retirando la muestra dentro de la balanza pues presiona el plato de pesaje y daña la balanza.
15. Retirar la muestra pesada, cuidadosamente y sin derramar.
16. Cerrar la puerta de la balanza (4) y presionar la tecla **RE-ZERO (7).**
17. Apagar la balanza presionando la tecla de encendido/apagado **ON/OFF (2).**
18. Registrar el uso del equipo en el formulario correspondiente.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYE COMO COPIA NO CONTROLADA Y TIENE UNA VIGENCIA DE 2 AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SU APROBACIÓN
EL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA PROCESA LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZA LAS EDICIONES VIGENTES DEL MISMO

ANEXO

FOTOGRAFIA DE LA BALANZA ANALÍTICA MARCA A & D, MODELO GR-202

VISTA FRONTAL



CONTROLES DE MANDO



LEYENDA

1. Burbuja de nivel
2. Tecla de encendido/apagado ON/OFF
3. Tecla MODE
4. Puerta lateral de la balanza
5. Brazo controlador de abertura de la puerta
6. Plato de pesaje
7. Tecla RE-ZERO